
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

■DECRETO 13 agosto 2009

Elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE. (09A11631) (GU n. 238 del 13-10-2009 - Suppl. Ordinario n.187)



Art. 2.

1. Le norme UNI 9891:1998, UNI 9860:1998, UNI 7133:1994 + A1:1998 pubblicate nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001 e la norma UNI 7129:2001 pubblicata nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006 sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle norme: UNI EN 14800:2007, UNI 9860:2006, UNI 7133:2006 e dalla UNI 7129:2008 parti 1, 2, 3 e 4.

Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale, nel sito internet del Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2009

Il Ministro dello sviluppo economico Scajola

Il Ministro dell'interno Maroni

Chiudi Elenco G.U. Sommario G.U.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

12:52:24

19.10.2009



MBM SRL

Via Marmolada 35 CUSANO M.NO (MI) Tel 02/66403096 Fax 02/66403088

MBMITALIA@MBMITALIA.IT

WWW.MBMITALIA.COM

Cusano Milanino 19/10/2009

OGGETTO: ABROGAZIONE NORMA UNI 9891:1998

La M.B.M informa che il 13/10/2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'abrogazione della norma in oggetto contemporaneamente sostituita dalla EN 14800: 2007

A partire da tale data i prodotti che rientrano nella EN 14800: 2007 devono essere installati solo ed esclusivamente se conformi a quanto prescritto da tale norma; di contro non e' piu' possibile installare prodotti costruiti secondo i dettami della UNI 9891: 1998 in quanto ufficialmente decaduta.

Per dovere di cronaca vorremmo ricordare che:

- rientrano nella nuova normativa EN 14800: 2007 i tubi gas da 3/8" e 1/2"(dn 10 e dn 12)di lunghezza superiore a 500mm fino ad un massimo di 2000mm.
- MBM non puo' piu' vendere tubi flessibili estensibili in difformita' della EN 14800: 2007
- l'onere di una installazione non conforme ricade sull'installatore finale

Distinti saluti

M.B.M. S.R.L.

MARUSI GIOVANNI